

A-3430 Tulln | Kaplanstraße 14 | Tel: +43 (2272) 61100-0 | Fax: DW-9 | www.metallbau-schinnerl.at | office@metallbau-schinnerl.at
UID-Nr.: ATU 63622379 | Firmenbuch: FN 296824g St.Pölten | RAIKA: IBAN: AT41328800000005033, BIC: RLNWATW1880
ERSTE: IBAN: AT662011122213483200, BIC: GIBAATWWXXX | VOLKSBANK: IBAN: AT734715030744080100, BIC: VBOEATWWNOM
HYPO: IBAN: AT385300006455002190, BIC: HYPNATWWXXX | BANK AUSTRIA: IBAN: AT911100000391858800, BIC: BKAUATWW

PFLEGEINFORMATION

Wartung von Schallschutztüren

1) Zuständigkeit

Die Wartung von Türen ist Betreibersache.

Dem Betreiber bleibt es überlassen, einen Wartungsvertrag abzuschließen.

2) Intervall

1x jährlich müssen nachstehende Punkte überprüft werden:

3) Allgemeines

Die Kontrollen müssen durch einen Fachmann oder durch eine instruierte, sachkundige Person durchgeführt werden. Defekte oder mangelhafte Teile dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Es wird empfohlen die Kontrollen und Maßnahmen in einem Protokoll (Prüfbuch) festzuhalten.

4) Dichtungen

Die Dichtungen sind auf Anpressdruck und Geschmeidigkeit zu kontrollieren. Spröde oder defekte Dichtungen sind auf ganzer Länge zu ersetzen.

Die Bodendichtung ist auf die Funktion und die dichte Auflage auf der Höckerschwelle zu prüfen.

5) Befestigung

- Überprüfung der Mauerbeschaffenheit
- Kontrolle des Türrahmens

6) Bänder

Nachstellen der Türbänder aufgrund der Schattenfuge zwischen Türflügel und Zarge.
Fetten der Bolzen.

7) Schlösser, Drücker

- Überprüfen, dass die Schlossfalle einrastet
- Überprüfen der Befestigung der Schlösser
- Kontrolle der Antipanikfunktion
- Falle beidseitig fetten

8) Türpuffer

- Überprüfen der Befestigung, inkl. Untergrund
- Gummipuffer überprüfen ggf. erneuern